

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „floris“ vom 21. Oktober 2020, 13:07

[Arktiks](#) Nein, ich glaube schon fest daran, mir neue Hardware zulegen zu müssen. Der Apfsdriverloader.efi Eintrag hat keine Auswirkungen (VboxHFS.efi ist vorhanden), Catalina wird ja gebootet mit der EFI.

Ursprünglich war mal die Annahme, das X99/C612 System mehrere CPUs+Infrastruktur (4) im APCI definieren (siehe 2. Bild, die Einträge mit /UNC0 ...) und so BS zum KP veranlassen. Es gibt einen APCI Patch (UNC0), der die "virtuellen" CPUs ausblendet. Das funktioniert auch, siehe Bild 1.

Aber bis jetzt hat nichts funktioniert, habe einen USB Installer bzw. eine laufende BS auf SSD getestet, ohne Erfolg.

Meine Experimente gingen auch im APCI Patching weiter. Aber nach 2x zerschossenen BIOS und BIOS-Reset, 2x GraKa ein- und ausbauen, beinahe einen Sata-Schnittstelle an einer Daten-HD abknicken (konnte die Pins noch hinbiegen), sind meine Bestrebungen jetzt nicht so ...

Einige chinesische Boards mit 2011-3 Sockel gehen wohl, aber so allgemein sind die 2011-3 Boards X99/C612 bei macOS 11 nicht dabei.

Grüsse Florian