

# MacMini8,1 und seine Zickereien


Beitrag von „DSM2“ vom 21. Oktober 2020, 19:31

Hat nichts mit dumm zu tun, machen viele den Fehler das sie davon ausgehen, dass sie für OpenCore ebenso die Kext benötigen.

Dabei ist nur der OC Quirk XhciPortLimit relevant, dieser muss Enabled sein sprich Boolean Yes !

Auch der Grund warum deine Ports ohne die Kext nicht laufen!

In deiner Config ist dieser Quirk disabled.



Quirk	Dictionary	Boolean	Value
AppleCpuPciCfgLock	Boolean	YES	YES
AppleKpmCfgLock	Boolean	YES	YES
AppleKpmEmulMmio	Boolean	NO	NO
AppleKpmFirmware	Boolean	NO	NO
CustomSMBIOSGuid	Boolean	NO	NO
DisableMapper	Boolean	NO	NO
DisableIoMapper	Boolean	YES	YES
DisablePciChecksum	Boolean	NO	NO
ExtendBTTFeatureFlags	Boolean	NO	NO
ExternalDiskIcons	Boolean	NO	NO
IncreasePulbarSize	Boolean	NO	NO
LegacyKernelPanic	Boolean	NO	NO
LegacyCommpage	Boolean	NO	NO
PanicNoKextDump	Boolean	YES	YES
PowerTimeoutKernelPanic	Boolean	NO	NO
ThirdPartyDrives	Boolean	NO	NO
XhciPortLimit	Boolean	NO	NO

Grundsätzlich solltest du dir aber auch eine eigene USB Kext erstellen, die Nutzung des Quirks ist auf Dauer nicht empfohlen.

Das ganze hat jetzt aber eigentlich nichts mit deinem Hauptsächlichen Problem zu tun sondern war lediglich eine Randnotiz.