


# eGPU - Keine Monitor Ausgabe

Beitrag von „Rexima“ vom 22. Oktober 2020, 17:49

Hallo zusammen,

ich habe es mittlerweile hinbekommen, dass mein Razer Blade voll funktionsfähig ist.

Meine eGPU wird erkannt und Benchmark's sind damit auch möglich, aber die Bildschirmausgabe ist nicht vorhanden. Ich bekomme auf keinem Monitor eine Ausgabe, was sehr schade ist.



Der PCI Eintrag unter "Device Properties" ist nur ein Test gewesen und bringt keinerlei Änderung.

EDIT: Nach langem probieren hin und her, ist die Lösung, das SMBIOS auf iMacPro1,1 zu stellen. Ich teste morgen das Notebook komplett durch und poste meinen Beitrag mit der fertigen EFI dann unter **Anleitungen und Builds**.

**Der FIX ist, man muss das SMBIOS auf iMacPro1,1 stellen**