

# Lenovo Yoga C930 i7 HD620 16 GB Ram bricht bei der Installation ab...

Beitrag von „grt“ vom 23. Oktober 2020, 12:31

ich hab mir mal die erste efi angeguckt - ziemlich überladen würde ich sagen..

ausserdem ist die dsdt sehr seltsam, keine anzeige an der linken seite beim öffnen mit maciasl. wenn die nicht von deinem gerät selbst kommt, weglassen. das macht bei den neueren kisten nur ärger.

die kexte würde ich reduzieren, erstmal nur virtualsmc (alle dazugehörigen plugins später dazu), lilu, applealc und whatevergreen und voodooos2, ggf. noch die i2c-dinger für tasten&co (aber maus und usbtasten gingen ja erstmal auch)

dann würde ich die finger von den neueren cloverversionen lassen, da hab ich einiges ungutes gehört. 5120 oder so sollte handzahmer sein, als die neuen.

in deiner config fehlt das -v - so siehst du ja gar nicht, an welcher stelle der absturz, bzw. hänger ist..

wieso steht eigentlich bei audio "inject no"?

properties sind seltsam... warum injectest du eine ig-platform-id für haswell? (0x3EA50009 wär für die UHD620 richtig) - tante gugl sagt, dein yoga wär ein coffeelake (8.gen mit HD620??) und hat der eine zusätzliche grafik? wenn nein, kann die zeile weg.

screenresolution bei gui würde ich leer lassen.

usb\_limitpatches brauchts eigentlich bei läptopps nicht - wenn da was komisch sein sollte, kann temporär der usbinjectall dazu, und man baut sich später eine usbports.kext