

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „bluebyte“ vom 23. Oktober 2020, 14:20**

Habe den Rechner jetzt mal 60 Minuten in Ruhe gelassen. Average bei 3500 Mhz.

Nehme die Schalter mal wieder raus. Wie ich schon erwähnte, funktioniert das Stepping mit SMBIOS iMac 13,2 problemlos.