

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TRA“ vom 23. Oktober 2020, 18:41

Hallo zusammen, gefühlt seit beta10 funktioniert der Ruhezustand nicht mehr richtig; kann das damit zusammenhängen? Ich habe mein Board allerdings auch auf BIOS F9i upgedated, kann es auch damit zu tun haben? An der EFI habe ich nichts geändert 🤔

Edit: habe OC 06.2 im Einsatz