

# **[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 24. Oktober 2020, 08:52**

Kann ich für mein B250M auch bestätigen Erdenwind Inc. die USBPorts.kext musste ich unter BS PB 10 neu erstellen.