

Erledigt

MacPro 1,1 flash zu 2,1 und Windows 10 x64 Installation bei 32Bit EFI inkl Bootcamp Treiber

Beitrag von „xYannikx“ vom 24. Oktober 2020, 16:54

[Zitat von Flo82](#)

Mein Problem derzeit ist das ich das Update 10.6.8 im netz nicht finde, es ist immer nur die 10.6.8 v1.1 zu finden und mit der kann ich ja den Mac nicht auf die 2.1 Version flashen.

Dieses Problem habe ich aktuell auch wäre nett wenn jemand der dieses Update noch hätte hochladen würde.

Mit Lion funktioniert es leider nicht bei mir

gruß