

Dell XPS 15 9560 - Installationsprobleme mit Clover

Beitrag von „5T33Z0“ vom 25. Oktober 2020, 07:47

Notwendige BIOS-Einstellungen, die zu ändern sind:

- secure boot: disabled
- sata operation: AHCI
- virtualization technology und VT for direct I/O: off
- Intel Software Guard: Disabled
- Serial Port (falls vorhanden): off

Habe ansonsten einen kompletten Guide für ein ähnliches Gerät (bzw 9560) bei YouTube gefunden:

<https://www.youtube.com/watch?v=h22MJD8C1r8>

Viel Erfolg