

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „JimSalabim“ vom 26. Oktober 2020, 02:34

[Zitat von karacho](#)

Wenn kein Treiber der Übeltäter ist, dann liegt es wohl an den USBPorts.

Irgendwas hat Apple dort geändert. Mit der Beta 10 gehen meine, und auch die vieler anderer User mit Zxxx Boards, die PXSX Anschlüsse des ASMedia Controllers nicht mehr. Bin mir nicht ganz sicher seit wann das so ist. Bin mir aber sicher, daß es in einer anderen Beta noch funktionierte.

Ja, das hab ich jetzt auch schon öfter gelesen. Funktionieren tun alle meine USB-Ports aber einwandfrei, auch die USB-C-Ports.