

Beim Überprüfen der Installationsprogrammdateien ist ein Fehler aufgetreten. Der Download ist entweder beschädigt oder unvollständig

Beitrag von „karacho“ vom 26. Oktober 2020, 10:43

[Zitat von CrazyCreator](#)

Leider mag das überhaupt nicht klappen. Auch Big Sur bekomme ich nicht mehr installiert.

Was klappt denn nicht? Bitte etwas konkreter beschreiben. Wer hat denn schon Zeit und Lust ein 2,2 MB grosses Installationsprotokoll zu durchforsten?

Bei der BS Beta 10 installation muß man neuerdings, weil da dort im Installer die Deutschen Sprachpakete fehlen, den Eintrag bei NVRAM->Add->7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 prev-lang:kbd löschen und zur Sicherheit (doppelt gemoppelt...) noch einen Eintrag bei NVRAM->Delete->7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 prev-lang:kbd hinzufügen. Reboot und dann evt. noch einen NVRam Reset machen. Ob das jetzt auch für eine neu heruntergeladene Catalina Version gültig ist, weiß ich nicht. Das wäre mir neu.

Wenns dann immer noch nicht klappt, dann mal hier schauen -> [\[Sammelthread\] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen](#)

Key	Type	Value
NVRAM	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-38C7-4A6A-9C06-4BCC8B38C14	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-38C7-4A6A-9C06-4BCC8B38C102	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 4B
boot-args	String	-
csr-active-config	Daten	4 Bytes: 00000000
prev-lang:kbd	Daten	0 Bytes:
run-efi-updater	String	No
Delete	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-38C7-4A6A-9C06-4BCC8B38C14	Array	2 geordnete Elemente
4D1FDA02-38C7-4A6A-9C06-4BCC8B38C102	Array	1 geordnete Elemente
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Array	2 geordnete Elemente
0	String	prev-lang:kbd
1	String	boot-args