

Ich habe schlechte Laune, weil ...

Beitrag von „sunraid“ vom 27. Oktober 2020, 13:18

..., weil sich mein Thunderbolt gestern verabschiedet hat.

Leider kann ich wegen fehlender Thunderbolthardware nicht ergründen, ob

- der Thunderboltanschluss auf dem Board hinüber ist
- das TerraMaster D2 Raid nicht mehr will oder
- die verbauten Platten das zeitliche gesegnet haben.

Sowas musste ja irgendwann mal passieren, aber glücklicherweise gibt es ein aktuelles Backup der Daten.

Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie der Ersatz aussehen soll. Thunderbolt muss es - da zu teuer und nicht notwendig - nicht sein.

Ggf. könnte ich mit einer Titan Ridge im zweiten Rechner (ohne TB Anschluß) testen. Dazu muss dann die Titan Ridge geflashed werden, richtig?

Kann man das als Laie selber erledigen, wenn ja, was benötige ich dann dazu?