

HP Spectre X360 Kernel Panic

Beitrag von „A M O N“ vom 27. Oktober 2020, 16:42

Hast du mal geschaut ob der RTC Kram angewandt werden muss oder ob ein Embedded Controller Rename notwendig ist bei deinem Model?