

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft**

**Beitrag von „lukeslater“ vom 27. Oktober 2020, 20:20**

5T33Z0 das Pfeifen scheint aus dem Netzteil zu kommen,, bzw es ist so laut das die genaue Quelle schwer zu identifizieren ist, seltsamerweise aber nur unter macOS BigSur, nicht unter Catalina oder Windows

Der\_Trottel lustiger name btw, sollte mich vielleicht auch so nennen. Das Pfeifen trat auch auf ohne Modifikationen, sprich ohne Radeon VII aml