

OpenCore, Bootstick geht, plötzlich geht nix mehr

Beitrag von „Wolfe“ vom 28. Oktober 2020, 00:39

[g-force](#) Der Ordner Boot ist mitkopiert.

[al6042](#) die Fehlermeldung "oc: failed to load configuration" erscheint noch bevor ich etwas in opencore tun kann. Die config.plist enthält die Einträge zu nvram, so wie du oben beschrieben hast, außer in Bezug auf tools. Dort ist noch ein anderes eingetragen, was ich gerade nicht erinnere (können zwei tools eingetragen werden?).

Dann habe ich aus Verzweiflung einen Bootstick für mein z390Designare ausprobiert, der mit clover5103 Catalina auf dem z97-chipsatz erfolgreich gebootet hat.

Erstaunliche Dinge geschehen auf hoher See...

Dann ging wieder gar nichts mehr und es kam nur noch die o.g. Fehlermeldung, egal welchen der usb-sticks mit clover oder win10 ich einsteckte.

Im BIOS ist Win8 aktiviert und CMS deaktiviert.

Ich habe die EFI mal angehängt. Vielleicht findet da jemand einen Fehler.