

# Lenovo Thinkpad T530

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. Oktober 2020, 19:39

Says something about firewire. Disable

**IEEE 1394a**

in BIOS