

Erledigt

ROCKETEK USB BLUETOOTH 4.0 UNTER 10.13.6?

Beitrag von „MacFly“ vom 28. Oktober 2020, 22:43

Hab eine Lösung bei einem anderen BT-Adapter in den Rezensionen von Ben S. gefunden und so gemacht:

1. Im Terminal "sudo nvram bluetoothHostControllerSwitchBehavior=always" eingeben,
2. Neustart.
3. In den Systemeinstellungen Bluetooth starten ...
4. Looft.