

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 29. Oktober 2020, 07:20

[macdream](#) Im Hackintool ist "alles grün" und alle Optionen im Kontrollfeld "Energie" sind deaktiviert.

DSM2 Ohne einen internen USB-Hub fehlt mir entweder die Steuerung der Wasserkühlung, die Wifi-Karte/Bluetooth oder ein USB-Front-Anschluss. Wie hast Du den internen "USB-Mangel" gelöst?