

Austausch i5 6600 k gegen i7 6700 k - kein Boot

Beitrag von „macraq“ vom 29. Oktober 2020, 19:00

[Zitat von kaneske](#)

Schieb mal bitte deine EFI ohne den Apple Ordner als ZIP hier rein. Danke

[EFI.zip](#)

Danke und... Bitte sehr... Konnte nur Themes entdecken. Sind raus.

Ich habe gerade nach dem x-ten googlen einen Ansatz bei einem zensierten US-Forum gefunden. Vor vier Jahren hatte jemand dasselbe Problem. i7 6700 k ging (ebenfalls auf Maximus VII Gene Board) nicht "out of the box".

Er hat das dann über die **Fake CPUID:0X0106E0** gelöst. Siehe EDIT ganz oben und ganz unten... Später hat er dann auch die Taktbegrenzung gefixt bekommen.