

# Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „KruXx“ vom 29. Oktober 2020, 20:09

Hallo Schwarmwissen,


ich war gerade dabei bei meinem Notebook die USB-Ports zu konfigurieren und habe, als ich die nicht genutzten Ports löschen wollte, versehentlich auf "Clear All" geklickt.

Nun sind alle Ports verschwunden.

USB funktioniert zwar noch, aber das Hackintool zeigt nichts mehr an, weder aktive noch inaktive Ports.

Hackintool neu starten, System neu booten hat leider nicht geholfen.

Das einzige, was angezeigt wird, ist der USB XHCI Host Controller im oberen Fenster.



Weiß zufällig jemand, was man machen muss, das die Ports wieder angezeigt werden....?

Ich konnte im Netz bisher nichts darüber finden.

Das System läuft mit OpenCore.

viele Grüße 😊