

# Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „LetsGo“ vom 29. Oktober 2020, 20:55

Geb ich dir Recht. Aber bevor man ein USB Mapping versucht sollte man die USBInjectAll einbinden.

siehe <https://dortania.github.io/Openelec/usb/system-preparation.html>

**Aber sehe gerade das er ein AMD System hat!**