

Hackintool zeigt keine USB-Ports mehr an

Beitrag von „KruXx“ vom 29. Oktober 2020, 23:32

[apfelnico](#)

also die Ports waren ja bis vorhin noch da, bis ich auf diesen Button im Hacktool geklickt habe.

An der ACPI/ plist habe ich nichts verändert.

Ich habe auch vorhin das USBmapprootool ausprobiert, aber da werden nur 4 Ports angezeigt und gemapped,

und es gingen dann nicht mehr alle.

Wenn Du magst, kannst Du gerne mal drüber schauen, vielleicht entdeckst Du ja was.

Und ich bin ja auch recht grün hinter den Ohren, was das Hack-Thema angeht.

Danke, für deinen Hinweis 😊