

INTEL NUC8I5BEK2 Hackintosh Fragen

Beitrag von „punkfurby“ vom 30. Oktober 2020, 00:14

Hallo,

ich habe es mit einer externen SSD probiert, ging auch nicht.

Habe das Problem jetzt gefunden: Beim update auf 10.15.5 hatte ich schon das Problem mit "bless tool konnte das aktuelle startvolume nicht festlegen"

die Lösung:

```
Clover configurator  
Rt Variables  
CsrActiveConfig 0x67
```

update jetzt erfolgt 😎