

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „StevePeter“ vom 30. Oktober 2020, 09:47

[schmalen](#) hatte ich diesmal auch. Habe den Rechner aus geschaltet, vom Strom genommen, Einschalter 20Sek. gedrückt um Kondensatoren zu entladen, dann wieder eingeschaltet und das Board resetet. Danach lief es wieder. War schon komisch.