

OpenCore mit Ice Lake

Beitrag von „Peam“ vom 30. Oktober 2020, 11:13

Hallo, ich besitze genau die Gleiche CPU und sogar den gleichen Laptop wie [danielehrhardt](#) !

Bootet, installiert, Touch funzt!

Prozessor spezifische Probleme: keine Grafikbeschleunigung , vielleicht kann da ja jemand helfen (Iris Plus G7 Graphics)

Gerätespezifisch (nur das Blade): Touchpad will nicht, Tastatur geht jedoch und die Akkuanzeige gibt's nicht.

WiFi mit der Eingebauten WiFi6 ax201 und Ton brauchen auch noch Arbeit!

Bin sehr froh über Hilfe, um die genannten Fehler evtl zu beheben und [danielehrhardt](#) + [Killuminati91](#) lasst mich doch wissen, ob's bei euch auch startet! Wie gesagt, EFI im Anhang (OC).

