

Soundausgabe am MBP A1398 und Windows to Go 10 pro keine Funktion

Beitrag von „jochenboe“ vom 30. Oktober 2020, 16:20

Hallo in die Runde,

seit kurzem nutze ich an meinem MBP A1398 late 2012 auf einer externen SSD gezwungenermaßen wegen einiger Anwendungen Windows 10 pro to go. Dazu wurden in Windows alle aktuellen Bootcamptreiber installiert. Mit Ausnahme der Soundausgabe am Kopfhörerausgang des MBP funktionieren alle Geräte einwandfrei.

Trotz vieler Recherchen in allen möglichen Foren habe ich bisher keine Lösung zur Aktivierung des Soundausgangs gefunden. Alternativ helfe ich mir derzeit mit einem USB-Soundstick, aber das kann es ja nicht sein.

Kennt jemand in der Runde eventuell den im MBP genutzten Soundchip, um einen Treiber im Netz dafür zu finden und zu laden?

Für Infos bin ich dankbar.

jochenb