

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „schmalen“ vom 30. Oktober 2020, 16:21

[Zitat von StevePeter](#)

Schmalen hatte ich diesmal auch. Habe den Rechner aus geschaltet, vom Strom genommen, Einschalter 20Sek. gedrückt um Kondensatoren zu entladen, dann wieder eingeschaltet und das Board resetet. Danach lief es wieder. War schon komisch.

[StevePeter](#) Danke das hat soweit funktioniert, allerdings laufen die Lüfter auf Hochtouren sonst nichts, auch kein Startsound!

Edit: Hab den iMac nochmals normal gestartet, Bild bleibt schwarz, man hört aber das der Rechner läuft zumindest die Lüfter. Am USB leuchtet nur das IR Licht von der Maus, bei der Tastatur leuchtet hingegen die Caps Lock Taste nicht.