

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. Oktober 2020, 18:39

auch LM sonst hast du da dann ne schlechtere Wärmeabgabe und da staut sich dann die Wärme. Wenn LM dann überall. Brauchst dann aber nen OC Frame sonst passt das nicht. War beim i9 9900K auf jeden Fall so. Wie es bei den CPUs von Kaneske und DSM2 aussieht weiss ich nicht müsste aber bei den X299er Board nicht anders sein. Dir fehlt ja ansonsten auch bisschen was um den Kühler auf dem Die aufliegen zu haben...