

Ich habe gute Laune, weil ...

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 31. Oktober 2020, 05:42

[kaneske](#) doch ich hab's gelesen. Bin bei dem Board aber nicht sicher gewesen ob das von der Höhe nicht doch passt da ich damit noch nicht in Berührung kam was sich aber bald ändert. Ansonsten müsste da ja auch ein Frame drauf. Aber scheint ja nicht zu sein. Aber wie kann es passieren das euch das als Vollprofis passiert?

Ich dachte ihr wisst was ihr da tut? Was war dann der Grund weshalb die CPU samt Board abgeraucht ist? Warst du da zu unvorsichtig? Oder Kontakt mit den Komponenten und dem LM? Weil eigentlich das kein Hexenwerk ist. Klar jemand mit 4 linken Händen sollte das nicht machen. Jemand der um sein Geld besorgt ist auch nicht. Wenn halt kaputt gibbet halt was neues.

Und was LM auf dem IHS angeht DSM2 so stimmt das nicht ganz. Bringt schon minimal was. Aber wie du schon sagtest der i9900K ist dagegen natürlich Spielzeug. Aber generell würde ich beim deliedden auch einen neuen IHS draufsetzen. Auswahl gibbt es da aber nicht ganz so viel was in Frage käme. [Nickel IHS am besten](#). Oder man kauft entsprechend einen geköpften direkt vom Bauer. Preselected und schon prepariert. Ich muss sagen das ich sowohl das delliedden einfach fand als auch das säubern des Dies und sowohl direkt Die als auch mit neuem vernickeltem IHS sich das bemerkbar machte LM draufzusetzen. Würde ich jederzeit wieder machen. Mich würde interessieren allerdings welcher der aktuell verfügbaren CPUs für die X299 dafür eigentlich in Frage kommt? Generell jeder? Oder gibt es da Unterschiede bei der Verbindung an dem DIE? Das soll hier aber jetzt kein Tuning Thread werden...