

**In Arbeit**

## **Clover Catalina Boot Stick Problem reboot**

**Beitrag von „yamaharacer“ vom 1. November 2020, 19:19**

ok dank dir. werde das ganze dann einfach mal ausprobieren. melde mich dann.

edit:

die Grafikkarte läuft allerdings ohne headless mode. mein system zeigt mir nur die neue RX 570 an in den Systemwerten ist die iGPU nicht zu finden.

Wie aktiviert man den headless mode?

Reicht es in der in der config.plist unter deviceproperties AAPL, ig-plattform-id den wert 0300C89B einzutragen und den Eintrag framebuffer-patch-enable zu löschen?

So steht es ja hier:

<https://dortania.github.io/Ope...ake.html#deviceproperties>