

In Arbeit

Clover Update schlug fehl, altes EFI lässt sich nicht booten. MacOS 10.15.3 auf 10.15.7

Beitrag von „ede-server“ vom 2. November 2020, 16:53

So, ich hatte mal etwas Zeit gefunden und den Hackintosh auseinandergebaut. Dabei habe ich auch das WLAN Modul aus- und wie eingesteckt und siehe da, BT und WLAN sind wieder gestartet. Die Ausgangssituation mit einem funktionierenden Hacki mit 10.15.3 habe ich wieder herstellen können.

Eine frage noch zu den Symbolen. Bei BT sind auf dem Symbol drei Punkte. Hat dies etwas zu bedeuten?