

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „SirusX“ vom 3. November 2020, 11:16

```
sudo trimforce disable
```

das war es danach Bootzeit: 30sec der Wahnsinn manchmal sind es Kleinigkeiten danke für den Tip, jetzt läuft echt alles bis auf CardReader und Instant Hotspot und AppleWatch entsperren das geht aber wohl nur mit Apple Original Karten die passt hier aber nicht rein und das Bios würde sie bestimmt eh nicht zulassen in meinem großen geht das alles mit ner Original Karte samt Adapter.....