

Erledigt GA Z490, Bluetooth Kext verursacht critical error

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2020, 08:30

Bandit Vergiss, was ich gesagt habe. Ich sehe gerade, die neuste Version des Kexts enthält Änderungen: "Added bundled BrcmPatchRAM.kext to the binaries".

Also der enthielt wohl mal nur ne plist, jetzt enthält er auch eine ausführbare Extension und der ExecutablePath zur Binary führt dann nicht mehr in Leere. Also Kext neu runter laden und vorhandenen ersetzen, dann funktioniert der Pfad auch wieder. Der Pfad muss nicht verändert werden.

<https://github.com/acidanthera/BrcmPatchRAM/releases>