

# Planung meines ersten Hackintoshs gestartet

Beitrag von „Spike-Muc“ vom 4. November 2020, 13:16

Hallo Ihr beiden [traeu](#) und [Corv](#)

Danke wieder mal für Euren schnelle Hilfe. Ihr habt mir damit wieder die richtige Richtung gegeben.

Core Temp habe ich gerade ausprobiert. Das zeigt mir pro Kern die Temp. an. Der Max. war 83 C. Das dürfte sich ja im Rahmen bewegen.



The screenshot shows the Core Temp 1.16 application window. It displays the following information:

- Select CPU:** Processor #0, 10 Core(s), 20 Thread(s)
- Processor Information:**
  - Model: Intel Core i9 10900K (Comet Lake)
  - Platform: LGA 1200 (Socket H4)
  - Frequency: 4897.60MHz (99.95 x 49.0)
  - VID: 1.3429 v
  - Revision: Q0
  - CPUID: 0x40655
  - TDP: 125.0 Watts
- Processor #0: Temperature Readings:**

Power:	206.6W	205.8W	<0.1W	0.8W	N/A
Tj, Max:	100°C		Min.	Max.	Load
Core #0:	75°C	25°C	77°C	100%	
Core #1:	75°C	26°C	75°C	100%	
Core #2:	81°C	25°C	81°C	100%	
Core #3:	77°C	26°C	78°C	100%	
Core #4:	78°C	26°C	80°C	100%	
Core #5:	79°C	24°C	79°C	100%	
Core #6:	79°C	26°C	79°C	100%	
Core #7:	76°C	25°C	78°C	100%	
Core #8:	72°C	26°C	72°C	100%	
Core #9:	73°C	26°C	75°C	100%	

Mit dem Bios und meinen Anchlüssel auf dem Board werde ich mich noch einmal auseinandersetzen. Das mit den Einstellungen der Fan Pins wusste ich nicht. Ich prüfe auch mal auf was die stehen und vermutlich habe ich 3 Pins an den Lüftern und dachte für die Steuerung braucht es 4 (Danke [traeu](#))

Die drei Gehäuselüfter habe ich direkt mit dem Board verbunden. Ich habe eben im BIOS gefunden, dass man jeden Lüfterport ansteuern kann :-). Wahnsinn wie sich das BIOS geändert hat in den letzten 10 Jahren.

Die Lüfter der aio Loop sind so eingestellt, dass sie in Aufruckrichtung (Pfeil) arbeiten und die Luft von draußen durch den Kühler nach innen blasen und die drei Towerlüfter die Luft nach draußen blasen, damit ein Luftstrom entsteht. Ich hatte schon gelesen, dass es auch hier verschiedene Philosophien gibt, die Luft durch die AIO von innen nach außen oder umgekehrt zu befördern.

Mit dem OC habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt, weil mir das Textmenü gereicht hat. Da ich aber die Woche Urlaub habe, werde ich mich mal dran machen und weiter testen.

Im Moment nutze ich das Mac OS noch gar nicht so, weil ich einfach unter Windows meinen Office Kram mache immer noch auf die neue Grafikkarte warte. Bin echt am überlegen, ob ich nicht übergangsweise doch noch ne 5700 XT nehme. Denn ob die RX 6800 XT direkt zum

18.11. für mich verfügbar ist, steht ja auch noch in den Sternen. Mal sehen vielleicht verkauft ja hier jemand im Marktplatz gerade etwas.

Will endlich mit dem neuen FlugSim abheben 😊