

Asus X299 Deluxe II mit zweimal Vega

Beitrag von „apfelnico“ vom 4. November 2020, 14:35

[MacGrummel](#)

Wie schon geschrieben, das neue BIOS läuft perfekt, würde ich immer empfehlen - es muss lediglich per SSDT ein neues RTC integriert werden, weil das vorhandene nicht geladen wird, weil sich das inkompatible AWAK vordrängt. Es ist eh gut, das vorhandene RTC nicht zu nutzen, weil das von ASUS eh fehlerhaft definiert wurde. Das hast du jetzt mit dem alten BIOS bzw. alte ACPI auch so. Also, besser gleich Nägel mit Köpfen machen ...