

Reboots bei Media Encoder und surfen mit Chrome (neuer CPU Kühler als Ursache?)

Beitrag von „fabz“ vom 4. November 2020, 21:42

[Reboot H264 Kodierung.pdf](#)

Also h264 Kodierung ist nicht mehr möglich, jedes Mal schmiert er ab. Ich hab jedoch den USB Port unter Verdacht, da ich teilweise Daten auf externen HDDs habe. Was für eine USB Injektion kann ich denn testen?

Wenn ich Chrome öffne und im Internet surfe, reboots der Hacki noch schneller.