

# **zufällige Reboots unter Catalina 10.15.7 Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI**

**Beitrag von „wetwater“ vom 4. November 2020, 22:07**

Hier mein Setup

- Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI
- Intel Core i5-9600K, 6C/6T, 3.70-4.60GHz
- Sapphire Pulse Radeon RX 580 8G G5
- Corsair Vengeance LPX DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36
- 500GB Samsung 970 Evo M.2 2280 NVMe PCIe 3.0

Ich hatte einige Anlaufschwierigkeiten das ganze zum laufen zu bringen, da die Installation immer abgebrochen wurde aber irgendwann habe ich es dann hinbekommen

Es läuft soweit auch alles gut, Grafikkarte, USB, Sound, iMessage, sleep etc.

Aber dann ist mir aufgefallen, dass der Rechner völlig willkürlich einfach ausgeht und neu startet. Danach kommt keine Fehlermeldung: nichts.

Das passiert im Idle genauso wie unter Vollast.

Ich versuche jetzt schon seit Wochen rauszufinden woran das liegen könnte. Ich bin was Hackintoshs angeht ein noob, bin aber gewillt allen Experten hier die Informationen zu geben, die Ihr braucht um mich in der Sache zu unterstützen.

Bisher habe ich unter anderem Folgendes unternommen:

- Hardware dreifach gecheckt. Die Teile sitzen, die Temperatur passt auch.
- neueste Bios eingespielt F8H
- Clover Update auf Version 5126
- Kext Updates auf neue Versionen

Nichts hat geholfen. Ich hänge mal meinen EFI Ordner an und auch einen Teil des system.logs um den Zeitpunkt eines Neustarts herum (4.11.2020 21:56:47)

Ich hoffe auf eure Hilfe.