

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „Pedda“ vom 5. November 2020, 06:51

Hallo,

ich habe den Nuc8i3BEH mit 2 Betriebssystemen (NVME-Manjaro und SATA-SSD: Hackintosh) laufen.

Bei mir werden bei der Biosbootauswahl (F10) manchmal Booteinträge nicht angezeigt, dafür andere doppelt. USB Bootlaufwerke werden auch gerne ignoriert.

Das Problem ist meines Erachtens das BIOS. Sobald ich im Bios die Bootreihenfolge ändere und dann abspeicher werden in der Regel alle Bootmöglichkeiten korrekt angezeigt.

Nur einmal funktionierte es nicht, da musste ich das BIOS auf Standardwerte zurücksetzen.