

zufällige Reboots unter Catalina 10.15.7 Gigabyte Z390 I Aorus Pro WIFI

Beitrag von „5T33Z0“ vom 5. November 2020, 10:01

Hab's jetzt nur mal überflogen.

Laptop Kexte löschen:

SMCBatteryManager.kext

SMCLightSensor.kext

Clover Guide für CoffeeLake Chips: ich <https://hackintosh.gitbook.io/...-per-hardware/coffee-lake>

Würde ich mal vergleichen die Einstellungen. Bei dir fehlen glaube ich ein Paar Häkchen hier und da und ACPI Renames glaube ich