

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Toskache“ vom 5. November 2020, 11:52**

Das sieht nach einer defekten Kühlung aus und deshalb wird der CPU-Takt runtergenommen. Welchen Kühlkörper kannst Du denn bei einer Wasserkühlung anfassen? Läuft denn die Pumpe?