

# NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „NUCs“ vom 5. November 2020, 17:42

BIOS ist BECFL356.086A.0085.2020.1007.1917

Die [BIOS Settings](#) überprüft und sind so wie 1.-5.

Der USB Stick, unter macOS angeschaut:

-----

From System Tree:

Media:

SanDisk 3.2Gen1:

Capacidad: 15,38 GB (15.376.318.464 bytes)

Soporte extraíble: Sí

Nombre BSD: disk2

Logical Unit: 0

Tipo de mapa de particiones: GPT (Tabla de particiones GUID)

Estado S.M.A.R.T.: Verificado

USB Interface: 0

Volúmenes:

EFI:

Capacidad: 209,7 MB (209.715.200 bytes)

Sistema de archivos: MS-DOS FAT32

Nombre BSD: disk2s1

Contenido: EFI

Volumen UUID: 0E239BC6-F960-3107-89CF-1C97F78BB46B

Install macOS Catalina:

Capacidad: 15,03 GB (15.032.344.576 bytes)

Libre: 6,71 GB (6.709.641.216 bytes)

Grabable: Sí

Sistema de archivos: HFS+ con registro

Nombre BSD: disk2s2

Punto de montaje: /Volumes/Install macOS Catalina

Contenido: Apple\_HFS

Volumen UUID: A88D1950-F2B2-36BB-86E7-3BD499D5B105

---