

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „HansBerlin“ vom 5. November 2020, 20:55

Ein reiner Hack. Ich habe im BIOS nachgesehen. CPU_FAN war 0 (null) rpm. Also dann wohl defekt. Hat jemand Erfahrung ob man sowas selber reparieren kann oder kauft man da lieber gleich einen Ersatz (bevor man 12 Std rumtüfelt)?