

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Raptortosh“ vom 6. November 2020, 16:02

Ja, da ist keine capsule drauf. Du musst da nichts extrahieren, das file passt schon.

Erkennt fd44 das file nicht?