

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Retch“ vom 6. November 2020, 16:09

FD44 Editor kann mir der .2D0 Datei von Msi nichts anfangen.



Und wenn ich die extrahierte Rom öffnen möchte:



Wenn ich mit UefiTool die .rom öffne, zeigt er das selbe an wie bei der .2D0 , also sollte es ja nur daran liegen, dass das Bios nicht von Asus ist.

Ich habe mal die .2D0 Endung in .rom umbenannt, aber fd44 zeigt das selbe.