

# Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 6. November 2020, 16:24

hallo,

ich habe das rom via ubu soweit geupdatet, allerdings wird da etwas von falscher checksumme gesagt, ob das so gehört weiß ich nicht,- via ubu weiß ich ebenfalls, das dieses msi-bios nicht gekapselt ist. wie sich das mit der macadresse verhält weiß ich aufgrund des nicht profiflashens via soic8 auch nicht- ist für mich quasi auch neu, wenn man das machen muß mit der macadresse- weiß ich das natürlich nicht 😊 , da gibt es hier im forum andere die da mehr wissen :).

ok viel text mit viel -noch- unwissen zu der soic8flashthematik 😊  
wenn das mit den checksummen nicht wichtig ist, kann ich dir das rom hier uppen

lg 😊

p.s. die endung des roms ist quasi nur die versionsangabe, ansonsten ist es ein nichtcapsule-rom 😊