

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „traeu“ vom 7. November 2020, 00:35

[chickengeorge](#) dass unter Thunderbolt keine Treiber geladen sind ist normal, wenn man seinen Thunderbolt-Chip nicht mit modifizierter Firmware betreibt. Das benötigt man allerdings nur für wenige spezielle Funktionen, ein UAD Interface sollte so laufen (an meinem lief ein UAD Apollo Twin X Duo). Wichtig ist, dass die Thunderbolt-Hardware unter PCI angezeigt wird! Ist das der Fall?

Und der UAD-Treiber findet das Interface nicht? Das sollte eigentlich mit BIOS-Einstellungen und TB-SSDT ohne Probleme auch mit Hotplug laufen.