

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Retch“ vom 7. November 2020, 09:44

Gut, falls es noch etwas gibt einfach Bescheid sagen. In einem Video wurde auch FD44 gezeigt und gesagt für andere Hersteller gäbe es andere Tools, aber scheinbar bei MSI nicht.

Dann werde ich nächste Woche wenn die Hardware da ist das Bios auslesen und das neue draufspielen, viel mehr kaputt gehen kann ja nicht

