

Broadcom Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr

Beitrag von „kuckkuck“ vom 7. November 2020, 13:12

[steff89](#) Interessant, ich glaube die Brcm Karten machen das manchmal...

Aber ich sehe da einen entscheidenden Vorteil bei dir, und zwar die USB Verbindung, die ich nicht habe. Wenn das BL Modul noch am USB Controller im IOReg erkannt wird, sollte es möglich sein es über DFU anzusprechen. In diesem Fall könntest du dfu-util benutzen um die Bluetooth Firmware neu zu flashen/laden.

Meine Vermutung ist, dass sich bei uns beiden die BL Firmware aufgehängt hat. Das könnte zB durch einen Absturz und kein korrektes Entladen der Firmware passiert sein. Soweit ich weiß ist die Software non-persistent, sprich bei vollständigem Stromverlust kann von einem Betriebssystem die FW neu geladen werden, egal in welchem Zustand sie zuvor war. (Das erklärt auch, warum die Karte von [The Dave](#) nach ein paar Monaten Schrank wieder funktionierte). Und genau hier ist halt (glaube ich) mein Problem, denn stromlos machen ist nicht bei Laptops ohne Ausbau und FW neu laden auch nicht, wenn ich nicht per DFU USB an die Karte komme. Einen anderen Weg kenne ich aktuell nicht.