

Nach Update auf Clover 5126 und anpassen der Quirks keine Maus und Tastatur

Beitrag von „hackmac004“ vom 8. November 2020, 12:24

Klar eigene SSDTs erstellen ist gut. Musst du unter Win oder Linux machen mit SSDTtime. Win dafür ohne OC starten, also direkt aus dem Bios bootmenü, da sonst die Ergebnisse verfälscht werden.

Kannst du mal im Hackintool hierher gehen und deine PCIe Sachen exportieren?



Von den 4 dateien, die auf dem Desktop landen lade mal bitte die pcidevices.txt & pcidevices.plist hier hoch.