

Erledigt

ALC1220 VB kompatibel?

Beitrag von „wetwater“ vom 8. November 2020, 13:40

Update:

Ich habe jetzt das Soundinterface zu laufen bekommen:

Mein Fehler war, dass unter "device properties" das Device gar nicht angelegt war. Habe es nun wie im beigefügten Screenshot angelegt und es funktioniert.

Das bootargument aciid=1 habe ich entfernt.

jetzt meine Frage: brauche ich die DSDT Renames AZAL-HDEF und HDAS-DDEF noch oder sollen die wieder raus?

[bumbuy](#)

Ich habe die Reihenfolge entsprechend deiner Vorgabe geändert. Ist es generell wichtig diese Reihenfolge zu beachten?